

-DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S, DVB 310 S CI- Was ist neu in dieser Version / Change Log

Version 3.0.56

1. The status led sequence when starting the module blinks changing from red to green for 4 seconds.
2. Now after recover a configuration of PRO 201 or after each write command DVBUS, the FAT backup is updated.

Version 3.0.55

1. Verbessert: DVBUS Kommandos wurden angepasst.
2. Behoben: Nach einem Werksreset wurde die Frequenz in Hz und nicht in KHz ausgegeben.
3. Behoben: Fehler beim laden von verschlüsselten Programmen aus dem Programmspeicher des PRO 201.

Version 3.0.54

1. DVBUS Kommandos wurden verbessert.

Version 3.0.52

1. Verbessert: Unterstützung verschiedener CAM Module.
2. Behoben: Probleme bei der Einstellung mancher Eingangssignale.
3. Aktualisiert: RF Tabelle für 83-150 MHz im 3.3 Modulator.
4. Entfernt: Die Option 4k im Tx Modus wurde bei terrestrischen Modulen entfernt.

Version 3.0.49

1. Behebt den Offset im 3.3 Modulator Ausgang.
2. Justiert den Standard Audio-Pegel in 3.3 Modulator Ausgang

Version 3.0.47

1. Behebt ein Synchronisationsproblem zwischen Kopfstelle und Programmiergerät im RF-Frequenz Modus.

Version 3.0.46

1. Unterstützung für weitere CAM Module hinzugefügt.
2. Probleme in manchen Menüpunkten der Kanalliste behoben.

Version 3.0.44 (Diese Version ist nur für DVB 310 S und DVB 310 T Kopfstellen verfügbar)

1. Behoben: Problem beim Datentransfer zwischen den Modulen.
2. Hinzugefügt: Unterstützung der neuen VSB 3.3. Modulatoren.

Version 3.0.39

1. Im Audioauswahl-Menü wurde die Option „Mono“ hinzugefügt.
2. Korrigiert ein Problem beim Dekodieren der TDT-PREMIUM-Karte.
3. Im Feld GI (Guard Intervall) wurde die Option „AUTO“ hinzugefügt.

Version 3.0.37

1. Korrigiert den TV-Radio-Modus nach der Durchführung eines Resets auf Werkseinstellung. Jetzt ist es auf TV-Modus festgelegt.
2. Korrigiert das fehlerhafte Verhalten der terrestrischen Kopfstellen nach dem Laden einer Konfiguration.
3. Korrigiert den Fehler im Tuner nach dem Aktualisieren der terrestrischen Kopfstellen vom PRO 201 aus.
4. Hinzugefügt wurde die OSD-Meldung „Bitte warten Sie“, wenn auf den Flash-Speicher geschrieben wird und, wenn notwendig, auf den PRO 201.
5. Korrigiert die Anzeige des Prozent-Balkens bei Suchen (sie geht jetzt bis auf 100%).
6. Korrigiert eine Blockade beim Wechseln des Kanals.
7. Jetzt ist die Kanalliste zyklisch.

Version 3.0.33

1. Verbessert das Schreiben auf den Flash-Speicher, wenn eine Aktualisierung der Module vorgenommen wird.

Version 3.0.32

1. Unterstützt Power CAM, CAM Viaces mit Schweizer Kanälen und CAM Mediaguard.



BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel. 93 729 27 00
Fax 93 729 30 73
www.ftemaximal.com

Version 3.0.31

1. Unterstützt DVBUS, was es ermöglicht, verschiedene Module gleichzeitig zu aktualisieren.

Version 3.0.27

1. Erste Version für die Module DVB 310 T, DVB 310 T CI, DVB 310 S und DVB 310 S CI.