

-PRO 201- Was ist neu in dieser Version / Change Log

Version 1.8.43

1. Neue Menüpunkte zur Steuerung von Transmodulatoren und ETWF 310: TSID, NID, ONID, Netzwerk Name und Dienst Name

Version 1.8.42

1. Hinzugefügt: Anzeige des CI Menüs bei Transmodulatoren
2. Behoben: Probleme mit Textfeldern im Menü der Transmodulatoren
3. Behoben: Bildaussetzer bei einem Softwareupdate der Module

Version 1.8.41

1. Eine neue Gruppe von unterstützten Modulen wurde dem PRO 201 hinzugefügt. Ab dieser Version sind alle Modulatoren mit analogem Eingang, wie der ETWF 310 Encoder in der Firmware P201_5.upg enthalten.
2. Neue Option "Service umbenennen" wurde dem ETWF 310 Encoder hinzugefügt.

Version 1.8.40

1. Unterstützung der neuen TSF 310 CI Transmodulatoren mit Twin Ausgangs-Modulator. (Modelle mit Seriennummer höher als 0755114401882)

Version 1.8.37

1. Update der Englischen Menüsprache
2. Probleme bei der Darstellung des O.L. Menüs bei Transmodulatoren behoben.
3. Anzahl der speicherbaren Programme erhöht. Ab dieser Version sind bis zu 100 Konfigurationen speicherbar.
Wichtiger Hinweis: Nach dem Software Update benötigt der Handprogrammer für den ersten Start längere Zeit. Zuvor gespeicherte Konfigurationen gehen hierbei verloren.
4. Die Option CAM Reset wurde hinzugefügt. Diese Funktion erlaubt es ein angeschlossenes CAM neu zu starten.
5. Probleme beim entfernen eines verschlüsselten Dienstes wurden behoben.
6. Unterstützung für MTWF 310 Module wurde hinzugefügt.

Version 1.8.33

1. Fehler beim Löschen der Log-Speicher wurde behoben (TXX 310 CI).

Version 1.8.32

1. Fehler beim Löschen der Log-Speicher wurde behoben (TXX 310 CI).
2. Unterstützung der Module TSQ 310 CI.

Version 1.8.30

1. Schwierigkeiten beim Wechseln des Kanalstandard im Verstärker Genius 5 wurde behoben.
2. Erkennung der eingestellten Sprache nach Modulwechsel behoben.

Version 1.8.29

1. Schwierigkeiten mit den Dateien im Modulator wurden behoben.
2. Die Option Service hinzufügen im Modulator wurde verbessert.
3. Die Überprüfung der Ausgangspegelparameter für das Modul MTW 310 wurden angepasst.
4. Die Methode zur Berechnung der Standardwerte im Verstärker Genius wurde modifiziert.
5. Unterstützung der Module TSF 310 CI.

Version 1.8.28

1. Unterstützung der Module TFF 310.
2. Der Update Prozess vom SD-Speicher wurde verbessert.
3. Problem beim Update von DVB 310 T Modulen behoben.

Version 1.8.24

1. LNC Option für Transmodulatoren hinzugefügt.
2. Im Menü Auto wurde die Option zum laden und speichern von Konfigurationen hinzugefügt.

Version 1.8.22

1. Unterstützung der Module TSQ 310.

Version 1.8.21

1. Unterstützung für Genius 5 programmierbare Verstärker.
2. Unterstützung der Module TSF 310.

Version 1.8.15

1. Umschaltung für den Australischen Kanalstandard hinzugefügt.

Version 1.8.13

1. Kopfstellen ohne DVBUS werden unterstützt.

Version 1.8.11

1. Unterstützung für MTW 310 Modulator.
2. Unterstützung für DVBUS bei Kopfstellen.

Version 1.8.6

1. Unterstützung der Module TKQ 310 und TKF 310.

Version 1.8.1

1. Erste Firmware Version für PRO 201 / nicht kompatibel mit PRO 200.