

- TSQ 310 CI - Was ist neu in dieser Version / Change Log

Version 1.26

1. Behoben: Unterbrechungen bei der Entschlüsselung beseitigt.
2. Behoben: Selten auftretende DVB Table Probleme behoben.
3. Verbessert: DVBUS Kommunikationszeiten mit RCM 310 angepasst.
4. Verbessert: LOG Datei Meldungen wurden verbessert.
5. Behoben: Systemabstürze beim Auslesen der Dienste mit dem Messgerät behoben.
6. Behoben: Fehler beim hinzufügen und entfernen von Diensten behoben.
7. Hinzugefügt: Unterstützung der MMI CI Menüs im Handprogrammer PRO 201

Version 1.09

1. Problem im Entschlüsselung Menu festgestellt.
2. Problem mit der ZF 1762 MHz auf Astra 19,2° Ost festgestellt. Der Transmodulator führt einen Neustart nach dem tuning der Frequenz aus.

Version 0.1.2

1. Erste Version der TSQ 310 CI.