

## -RCM 310- Was ist neu in dieser Version / Change Log

### **Version 1.1.2.0**

1. Hinzugefügt: Unterstützung für X2 Module
2. Hinzugefügt: Generierung der TER und ADC nach Kalibrierung
3. Hinzugefügt: Seriennummer in der Fußzeile des RCM 310.
4. Hinzugefügt: Anzeige des Ausgangspegels bei jedem Modul im Hauptfenster.
5. Verbessert: HF Pegel auf bis zu 120 dBµV angehoben
6. Behoben: Synchronisationsprobleme zwischen Fernwartung und Modulen
7. Hinzugefügt: Button für Werkseinstellungen laden

### **Version 1.0.3.0**

1. Das Modul macht einen automatischen Reset nach dem Systemupdate
2. Programmierung der Module TSQ 310 und ETWF 310 wurde verbessert.
3. Die OSD Sprache Spanisch wurde angepasst.
4. Fehler im E-Mail Konfiguration wurden behoben.
5. Wartezeit nach dem Reset von Modulen wurde erhöht.
6. Das Menü zum hinzufügen von Diensten wurde verbessert.
7. Der SSH und Telnet Dienst wurden deaktiviert.

### **Version 1.0.2.0**

1. Sortieren der OSD Optionen
2. Neue Geräte werden unterstützt
3. Hinzugefügt wurde die Option "Backup all".
4. Ergänzt wurde die Option "Space information in SD".
5. Neu auch die Option "Format SD".
6. Die Transmodulator Informationen werden sortiert.
7. Die spanische Sprache wurde eingepflegt.

### **Version 1.0.0.3**

1. Erste Version der RCM 310.