

-TSQ 310- Was ist neu in dieser Version / Change Log

Version 1.26

1. Behoben: Selten auftretende DVB Table Probleme behoben.
2. Verbessert: DVBUS Kommunikationszeiten mit RCM 310 angepasst.

Version 1.09

1. Hinzugefügt wurde die EPG Unterstützung.
2. Neue Option: Umbenennung der Ausgangs Services.

Version 000A.0003

1. Fehler bei der "Spektrums Invertierung" behoben.
2. Kanal 21 wurde als Standard Kanal nach einem Reset gesetzt.

Version 0008.0003

1. Erste Version der TSQ 310 Transmodulatoren