

## -TKF 310 / TSF 310 / TFF 310 / ETWF 310- Was ist neu in dieser Version / Change Log

### Version 1.26

1. Behoben: Selten auftretende DVB Table Probleme behoben.
2. Verbessert: DVBUS Kommunikationszeiten mit RCM 310 angepasst.
3. Behoben: Probleme beim Hinzufügen eines zweiten Dienstes behoben. Das Modul muss nichtmehr neu gestartet werden.
4. Behoben: Fehler beim hinzufügen und entfernen von Diensten behoben.

### Version 1.09

1. Hinzugefügt wurde die EPG Unterstützung.
2. Neue Option: Umbenennung der Ausgangs Services.

### Version 0.0.26

1. Erste Version der TFF 310.

### Version 0.0.25

3. Das Störsignal im Ausgang des Transmodulators wurde reduziert.
4. Kanal 21 wurde als Standard Kanal nach einem Reset gesetzt.
5. Erste Version der TSF 310.

### Version 0.0.20

1. Der Antwortpegel im Ausgang der Transmodulatoren wurde verbessert.

### Version 0.0.16

1. Problem bei der Eingabe von Dezimalstellen der Frequenz ist behoben.
2. Problem bei der Anzeige des Sendernamens BBC HD behoben.
3. Problem mit dem Transponder 11804 MHz Vertikal auf 13° Hotbird behoben.
4. Die Automatischen Alias Funktion, zur automatischen Vergabe der Modulnamen, wurde verbessert.
5. Die Backup Funktion wurde verbessert. Die einstellungen, welche durch das Messgerät erfolgt sind können jetzt gespeichert und wiederhergestellt werden.

### Version 0.0.C

1. Erste Version der TKF 310.