

## - TSF 310 CI / TFF 310 CI- Was ist neu in dieser Version / Change Log

### **Version 1.26**

1. Hinzugefügt: Unterstützung für Single und Twin Module TSF 310 CI
2. Behoben: Unterbrechungen bei der Entschlüsselung beseitigt.
3. Behoben: Selten auftretende DVB Table Probleme behoben.
4. Verbessert: DVBUS Kommunikationszeiten mit RCM 310 angepasst.
5. Verbessert: LOG Datei Meldungen wurden verbessert.
6. Behoben: Systemabstürze beim Auslesen der Dienste mit dem Messgerät behoben.
7. Behoben: Fehler beim hinzufügen und entfernen von Diensten behoben.
8. Hinzugefügt: Unterstützung der MMI CI Menüs im Handprogrammer PRO 201

### **Version 1.09**

1. Problem mit dem Transponder 12052 MHz auf Hispasat 30° West festgestellt.
2. Problem mit der ZF 1762 MHz auf Astra 19,2° Ost festgestellt. Der Transmodulator führt einen Neustart nach dem Tuning der Frequenz aus.

### **Version 0.1.7**

1. Erste Version der TSF 310 CI / TFF 310 CI.